

Centre de support logiciel pour caméscope-DVD

Mise à jour de la version 3.0 L60A de DVD-MovieAlbum SE *Version française*

Nom du fichier (Taille)

DVD-MA3UpdateL60Afr.exe (7 693 721 octets)

Lancement

Octobre 2003


Produit

DZ-MV350A/350E/380A/380E

Versions à mettre à jour

Ce logiciel de mise à jour est utilisé pour mettre à jour les versions suivantes de DVD-MovieAlbumSE livrées avec le caméscope-DVD :

- DVD-MovieAlbum SE Version 3.0 L23
- DVD-MovieAlbum SE Version 3.0 L23A
- DVD-MovieAlbum SE Version 3.0 L23B
- DVD-MovieAlbum SE Version 3.0 L60

Pour vérifier votre version, démarrez DVD-MovieAlbumSE, puis cliquez sur le bouton **Aide**  , qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sur **Au sujet de DVD-MovieAlbum**.

Système d'exploitation

Version française (France) de Windows 98/98 Deuxième Édition 98

Note : Les autres versions françaises telle la version française (Canada) ne requièrent pas cette mise à jour.

Améliorations apportées

- Les images ne peuvent être importées et exportées avec la version française de Windows 98/98 Deuxième Édition.

Directives de mise à jour

1. Téléchargez **DVD-MA3UpdateL60fr.exe**.
2. Fermez tous les programmes ouverts dans Windows. Si DVD-MovieAlbum est ouvert, fermez-le.
3. Double-cliquez sur le fichier à télécharger pour amorcer la mise à jour. Le programme d'installation **InstallShield Wizard for DVD-MovieAlbum Update Pack** s'affiche.
4. Cliquez sur la touche **Suivant**.
5. Lorsque la mise à jour est terminée, cliquez sur la touche **Terminer**.